

Aggiornamento IDC5

CAR 71.0.0

TEXA

Aggiornamento software IDC5 CAR 71.0.0

L'aggiornamento software **IDC5 CAR 71** racchiude ancora una volta solo il meglio della diagnosi multimarca TEXA, dedicata ad auto e veicoli commerciali leggeri. Il suo utilizzo garantisce la disponibilità di un numero elevato di sviluppi diagnostici, funzioni speciali e informazioni tecniche, indispensabili per completare a regola d'arte anche le più complicate operazioni d'officina.

Grazie a questo rilascio sono state **aggiornate ben 63 marche**. Per 51 di queste, inoltre, sono stati sviluppati nuovi sistemi diagnostici mai rilasciati in precedenza che interessano **oltre 900 modelli**. Sono **più di 1100 i sistemi diagnostici sviluppati** che coinvolgono oltre **250 impianti**. Il lavoro dei tecnici TEXA, inoltre, ancora una volta si è concentrato su un ulteriore aumento della copertura dei sistemi di sicurezza attiva, i cosiddetti **ADAS**, sempre più presenti nei veicoli moderni.

IDC5 CAR 71 racchiude **oltre 20.000 nuove possibili** selezioni per le maggiori marche presenti sul mercato mondiale, tra le quali: **ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, BUGATTI, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DAIHATSU, DODGE, DS, FERRARI, FIAT, FORD, GMC, HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEXUS, LINCOLN, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SEAT, SKODA, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO**. Oltre alla presenza dei veicoli presenti nei mercati Europa, Nord America, Sud America e Brasile, ci teniamo a sottolineare anche la **copertura per il mercato India**.

N.B. software IDC5 non disponibile per gli strumenti di vecchia generazione AXONE Direct, AXONE Pad, AXONE Palmtop.



Maggiori dettagli circa queste funzionalità e la loro applicabilità ai veicoli, sono disponibili all'indirizzo:

www.texa.com/coverage


Novità software

RCCS 2 con sensori CCD per controllo assetto veicolo


La struttura di calibrazione **RCCS 2**, soluzione completa e professionale ideale per effettuare tutte le operazioni di calibrazione delle telecamere e dei radar, è disponibile con un innovativo **kit di controllo assetto**, per offrire ai clienti un servizio ancora più professionale. Questa soluzione, infatti, semplifica ulteriormente l'allineamento del veicolo con la struttura di calibrazione e permette di effettuare direttamente un controllo puntuale delle condizioni dello stesso. Il kit prevede l'utilizzo di quattro rilevatori elettronici CCD provvisti di sensori ad infrarossi, da installare sia sulla struttura RCCS 2 sia sulle ruote, attraverso il sistema di aggrappi a quattro punti con fissaggio sul cerchio.

L'elevata accuratezza di questo sistema è garantita anche dall'impiego del **TOE AND THRUST ANGLE CHECK***, l'applicativo software che permette, in pochi semplici step, di effettuare due tipologie di operazioni: un rapido controllo dell'allineamento di RCCS 2 rispetto all'angolo di spinta del veicolo e al piano di lavoro dell'officina, ma anche la verifica della convergenza delle ruote. Queste procedure sono fondamentali per preparare l'auto alla successiva fase di calibrazione delle telecamere e/o dei radar.


*Disponibile per le piattaforme software IDC5 Windows (AXONE Nemo e PC) con sistema operativo Windows 10.




Vediamo di seguito un esempio pratico di **allineamento struttura** e **convergenza ruote** con l'utilizzo del software dedicato:




In fase di verifica dell'assetto il software consente di impostare il diametro degli pneumatici e mostra i range nominali di convergenza, semi-convergenza e l'angolo di spinta.




Posizionare i 4 sensori sugli appositi aggrappi ed eseguire il Run Out. A questo punto arretrare il veicolo fino a che gli aggrappi non saranno inclinati di 45°. Successivamente il veicolo viene spostato in avanti fino a riportarli in posizione verticale.




È necessario posizionare i 4 rilevatori CCD paralleli alla superficie di lavoro e centrare lo sterzo. Una volta soddisfatte queste condizioni viene visualizzata la scritta "STOP".



Schermata riepilogativa dei dati rilevati dai quattro sensori CCD, confrontati con i valori nominali stabiliti dal costruttore. Se i valori rientrano nelle tolleranze è possibile procedere al posizionamento di RCCS 2.



La dicitura "OFFSET" indica quanto l'RCCS 2 sia fuori centro rispetto alla linea mediana del veicolo. "ANGOLO" indica invece di quanto l'angolo di imbardata della struttura sia fuori centro rispetto al veicolo.



La struttura è allineata al veicolo in modo corretto ed è possibile procedere alla calibrazione del radar o della telecamera.

Novità ADAS

Di seguito un elenco con alcuni dei veicoli sui quali è possibile intervenire utilizzando l'innovativa struttura di calibrazione RCCS 2, per effettuare con grande facilità e precisione tutte le operazioni di calibrazione radar e telecamere:

Mercato Europa

Advanced Driver Assistance Systems (ACC - LDW)

CITROËN: Berlingo [18>] (K9) Van; Dispatch (UK); Jumpy [--/16>] (K0).

PEUGEOT: Expert [16>] (K0); Partner [18>] (K9).

Assistenza per il cambio corsia

LEXUS: CT (A1) 200h [11>]; ES (V6) 200 [16>18]; ES (V6) 250 [12>18]; ES (V6) 300h [12>18]; ES (V6) 350 [12>18]; GS (L1) 200t [15>]; GS (L1) 300 [17>]; GS (L1) 300h [13>]; GS (L1) 350 [12>]; GS (L1) 450h [12>]; GS (L1) F [15>].

TOYOTA: Aurion [12>17] (V50); Avalon [12>18] (X40); Avalon [13>18] (X40) Hybrid; Avalon [18>] (X50); Avalon [18>] (X50) Hybrid; Camry [12>17] (XV5); Camry [12>17] (XV5) Hybrid; Camry [18>] (XV7); Camry [18>] (XV7) Hybrid; C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla [13>18] (E17/E18); Fortuner [16>]; Harrier [14>] (U6); Highlander [14>] (U5).

Assistenza per il mantenimento di corsia

AUDI: A4 [07>15] (8K2); A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A5 [07>16] (8T3) Coupé; A5 [09>16] (8F7) Cabrio; A5 [09>16] (8TA) Sportback; A6 [04>11] (4F2); A6 [04>11] (4F5) Avant; A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad; A8 [02>10] (4E2).

HYUNDAI: Genesis [14>16] (DH); Grand Santa Fe [13>] (NC); i20 [15>] (GB/IB); i40 [11>14] (VF) Kombi; i40 [12>14] (VF) Sedan; i40 [15>] (VF) Kombi Facelift; i40 [15>] (VF) Sedan Facelift; Kona [17>] (OS); Kona [18>] (OS) EV; Santa Fe [12>15] (DM).

INFINITI: Q50 [13>] (V37); QX70 [14>] (S51).

KIA: Cee'd [12>15] (JD); Cee'd [12>15] (JD) Sportswagon; Optima IV [16>] (JF); Optima IV [16>] (JF) Hybrid; Optima IV [16>] (JF) Plug-in Hybrid; Optima IV [16>] (JF) Sportswagon; Pro Cee'd [13>15]

(JD); Sorento II [09>14] (XM); Sorento III [15>] (UM); Soul [14>] (PS); Sportage [16>18] (QL).

VOLKSWAGEN: Passat B7 [10>14] (362); Passat B7 [10>14] (365) Variant; Passat CC [08>12] (357); Passat CC [12>17] (358) Facelift.

Avviso superamento corsia

KIA: Carens IV [13>] (RP); Rondo [13>] (RP).

Centralina sorveglianza anteriore

ACURA: ILX [13>] (DE); MDX [14>] (YD); RDX [13>] (TB); RLX [13>] (KC); TLX [14>] (UB).

HONDA: Accord IX [13>17] (CT/CR) Coupé; Accord IX [13>17] (CT/CR) Sedan; Accord IX [14>15] (CT/CR) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Sedan; City VI [13>]; Civic IX [12>17] (FB/FG) Hatchback; Civic IX [12>17] (FB/FG) Hatchback Hybrid.

Controllo distanza

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT; Continental [18>] GTC.

NISSAN: Frontier [15>]; Kicks [16>] (P15); Leaf [18>] (ZE1); Micra [17>] (K14); Navara [15>]; Navara [15>] (D23); NP300 [15>]; NP300 [15>] (D23); Pathfinder [13>] (R52); Pulsar [14>] (C13); Qashqai [14>] (J11); Rogue [14>] (T32); Sentra [13>] (B17); Sunny [11>] (N17); Versa [12>] (N17); X-Trail [14>] (T32).

PORSCHE: 911 [12>] (991); Boxster [12>16] (981); Cayenne [10>17] (92A/958); Cayman [13>16] (981); Macan [14>] (95B); Panamera [09>16] (970).

SEAT: Alhambra [10>] (710/711); Arona [17>] (KJ7); Ateca [16>] (KH); Ibiza [17>] (6F); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST; Leon [14>] (5F88) X-Perience; Tarraco [19>] (KN); Toledo [12>] (KG3).

Regolazione velocità

ALFA ROMEO: Giulia [16>] (952); Stelvio [17>] (949).

DODGE: Neon [16>].

FIAT: 500X [15>] (334); Egea [15>] (356); Tipo [15>] (356).

JEEP: Renegade [14>] (BU).

Sistema di visione notturna

BMW: 2 [14>] (F22); 2 [14>] (F23) Cabrio; 2 [15>] (F87) M; 3 [12>18] (F30); 3 [12>19] (F31) Touring; 3 [12>19] (F35) Long; 3 [13>] (F34) Gran Turismo; 3 [14>] (F80) M; 4 [14>] (F32) Coupé; 4 [14>] (F33) Cabrio; 4 [14>] (F36) Gran Coupé; 4 [14>] (F82) M Coupé.

MERCEDES-BENZ: CL [06>15] (216); CLS [11>18] (218) Coupé; CLS [11>18] (218) Shooting Brake; E [09>16] (212); E [09>16] (212) T; E [09>17] (207) Coupé; E [10>17] (207) Cabrio; E [11>16] (212) L; GL/GLS [12>19] (166); ML/GLE [11>19] (166).

ROLLS-ROYCE: Wraith [13>] (RR5).

Telecamera Multifunzione

KIA: Niro [17>] (DE) Hybrid; Niro [18>] (DE) Plug-in Hybrid; Rio [17>] (YB/SC); Sorento III [15>] (UM); Sportage [19>] (QL) Facelift; Stonic [17>] (YB).

LAMBORGHINI: Urus [18>].

MITSUBISHI: ASX [10>] (GA); Eclipse Cross [18>] (GK); Outlander [12>] (GF); Outlander PHEV [13>] (GG); RVR [10>] (GA).

PEUGEOT: 508 [18>] (R8); 508 [18>] (R8) Break;

Rifter [18>] (K9).

PORSCHE: Cayenne [18>] (9YA); Macan [14>] (95B).

SEAT: Alhambra [10>] (710/711); Ateca [16>] (KH); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST; Leon [14>] (5F88) X-Perience; Mii [12>] (KF1); Tarraco [19>] (KN).

SKODA: Citigo [12>] (NF1); Karoq [17>] (NU7); Kodiaq [17>] (NS7); Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Scala [19>] (NW1); Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

SMART: Forfour [14>] (453); Forfour [17>] (453) EV; Fortwo [14>] (453) Coupé; Fortwo [16>] (453) Cabrio; Fortwo [16>] (453) EV Coupé; Fortwo [17>] (453) EV Cabrio.

SSANGYONG: Rexton [17>] (Y400); Tivoli [15>] (X100); XLV [16>].

SUBARU: Forester [13>] (SJ); Impreza [11>16] (GJ); Impreza [11>16] (GP) Hatchback; Impreza [17>] (GK); Impreza [17>] (GT) Hatchback; Legacy [15>] (BN); Levorg [14>] (VM/V10); Liberty [15>] (BN); Outback [15>] (BS); WRX [14>] (VA); XV Crosstrek [12>16] (GP); XV Crosstrek [17>] (GK).

Mercato Nord America

Assistenza alla guida

AUDI: A3 [03>13] (8P1), A3 [03>13] (8PA) Sportback, A3 [08>14] (8P7) Cabrio, RS3 [11>14] (8PA) Sportback, S3 [06>13] (8P1), S3 [06>13] (8PA) Sportback.

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX), Pacifica [17>] (RU).

DODGE: Challenger [15>] (LA), Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD).

JAGUAR: F-Pace [16>17] (X761), XE [15>17] (X760) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan S, XF [09>15] (X250) Sedan R, XF [12>15] (X250) Sportbrake, XF [12>15] (X250) Sportbrake S, XF [13>15] (X250) Sedan R-S, XF [13>15] (X250) Sportbrake R-S, XF [15>17] (X260) Sedan, XF [15>17] (X260) Sedan S, XF [17>17] (X260) Sportbrake, XF [17>17] (X260) Sportbrake S, XJ [10>] (X351) Sedan, XJ [13>] (X351) Sedan R, XK [06>14] (X150) Cabrio, XK [06>14] (X150) Cabrio R, XK [06>14] (X150) Coupé, XK [06>14] (X150) Coupé R.

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

LAND ROVER: Discovery IV [09>16] (L319), Discovery Sport [15>] (L550), Range Rover Evoque [11>19] (L538), Range Rover III [09>12] (L322) Facelift, Range Rover IV [13>16] (L405), Range Rover Sport I [09>13] (L320) Facelift, Range Rover Sport II [14>16] (L494).

SUBARU: Pleo Plus [11>17], Pleo Plus [17>].

VOLKSWAGEN: Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1/5C2), Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7/5C8) Cabriolet, Golf V [03>08] (1K1), Golf V [04>10] (1K5) Variant, Golf VI [08>13] (5K1), Golf VI [09>13] (AJ5) Variant, Golf VI [09>14] (521) Plus, Golf VI [11>15] (517) Cabriolet, Jetta [05>10] (1K2), Jetta [05>11] (1K6), Jetta [10>14] (AJ) SportWagen, Jetta [10>18] (162), Passat B7 [10>14] (362), Passat B7 [10>14] (365) Variant, Passat B7 [12>] NMS (A3/A4).

Assistenza per il cambio di corsia

LEXUS: ES 300h | NA; GS 200t | NA; GS 300 | NA; GS 350 | NA; GS 450h | NA; GS F | NA; IS 200t | NA; IS 250 | NA; IS 300 | NA; IS 350 | NA; LC 500 | NA; LC 500h | NA; LS 500 | NA; LS 500h | NA; LX 570 | NA; NX 200t | NA; NX 300 | NA; NX 300h | NA; RC 200t

| NA; RC 300 | NA; RC 350 | NA; RC F | NA; RX 350 | NA; RX 450h | NA.

TOYOTA: Avalon [12>18] (X40); Avalon [13>18] (X40) Hybrid; Avalon [18>] (X50); Avalon [18>] (X50) Hybrid; Camry [12>17] (XV5); Camry [12>17] (XV5) Hybrid; Camry [18>] (XV7); Camry [18>] (XV7) Hybrid; C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla [13>18] (E17/E18); Highlander [14>] (U5); Highlander [14>] (U5) Hybrid; Hi-Lux [16>] Pick-Up.

Assistenza per il mantenimento di corsia

AUDI: A4 [07>15] (8K2); A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A5 [07>16] (8T3) Coupé; A5 [09>16] (8F7) Cabrio; A5 [09>16] (8TA) Sportback; A6 [04>11] (4F2); A6 [04>11] (4F5) Avant; A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad; A8 [02>10] (4E2); A8 [02>10] (4E8) L; Q5 [08>16] (8RB/83B); Q7 [06>15] (4LB).

HYUNDAI: Genesis [14>16] (DH); Kona [17>] (OS); Kona [18>] (OS) EV; Santa Fe [12>15] (DM); Santa Fe [16>] (DM) Facelift; Santa Fe Sport [14>] (AN); Tucson [15>18] (TL). INFINITI: Q50 [13>] (V37); QX70 [14>] (S51).

KIA: Optima IV [16>] (JF); Optima IV [16>] (JF) Hybrid; Optima IV [16>] (JF) Plug-in Hybrid; Optima IV [16>] (JF) Sportswagon; Sorento II [09>14] (XM); Sorento III [15>] (UM); Soul [14>] (PS); Sportage [16>18] (QL).

VOLKSWAGEN: Passat B7 [10>14] (362); Passat B7 [10>14] (365) Variant; Passat CC [08>12] (357); Passat CC [12>17] (358) Facelift.

Avviso superamento corsia

KIA: Rondo [13>] (RP).

Calibrazione telecamera/radar

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX).

DODGE: Challenger [15>] (LA), Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD).

JAGUAR: F-Pace [16>17] (X761), XE [15>17] (X760) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan S, XF [09>15] (X250) Sedan R, XF [12>15]

(X250) Sportbrake, XF [12>15] (X250) Sportbrake S, XF [13>15] (X250) Sedan R-S, XF [13>15] (X250) Sportbrake R-S, XF [15>17] (X260) Sedan, XF [15>17] (X260) Sedan S, XF [17>17] (X260) Sportbrake, XF [17>17] (X260) Sportbrake S, XJ [10>] (X351) Sedan, XJ [13>] (X351) Sedan R, XK [06>14] (X150) Cabrio, XK [06>14] (X150) Cabrio R, XK [06>14] (X150) Coupé, XK [06>14] (X150) Coupé R.

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

LAND ROVER: Discovery IV [09>16] (L319), Discovery Sport [15>] (L550).

SUBARU: Pleo Plus [17>].

Centralina sorveglianza anteriore

ACURA: ILX [13>] (DE); MDX [14>] (YD); RDX [13>] (TB); RLX [13>] (KC); TLX [14>] (UB).

HONDA: Accord IX [13>17] (CT/CR) Coupé; Accord IX [13>17] (CT/CR) Sedan; Accord IX [14>15] (CT/CR) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Sedan; Civic IX [12>17] (FB/FG) Hatchback; Civic IX [12>17] (FB/FG) Hatchback Hybrid; Civic IX [14>18] (FB/FG) Wagon; Civic X [17>] (FC/FK) Coupé; Civic X [17>] (FC/FK) Hatchback; Civic X [17>] (FC/FK) Sedan; Crosstour [10>15].

Controllo distanza

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT; Continental [18>] GTC.

BMW: 1 [04>11] (E87); 1 [07>11] (E81); 1 [07>12] (E82) Coupé; 1 [08>12] (E88) Cabrio; 3 [05>11] (E90); 3 [05>12] (E91) Touring; 3 [06>13] (E92) Coupé; 3 [07>13] (E93) Cabrio; 3 [19>] (G20); 3 [19>] (G21) Touring; 5 [03>10] (E60); 5 [04>10] (E61) Touring; 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring.

NISSAN: Kicks [16>] (P15); Leaf [18>] (ZE1); Pathfinder [13>] (R52); Rogue [14>] (T32); Sentra [13>] (B17); Versa [12>] (N17).

PORSCHE: 911 [12>] (991); Boxster [12>16] (981); Cayenne [10>17] (92A/958); Cayman [13>16] (981); Macan [14>] (95B); Panamera [09>16] (970).

SUZUKI: Swift [17>] (A2L).

e molto altro.

Mercato Brasile

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ACC – LDW)

CITROËN: Berlingo [18>] (K9) Van; Jumpy [--/16>] (K0).

PEUGEOT: Expert [16>] (K0); Partner [18>] (K9).

Assistenza per il cambio corsia

FIAT: Toro.

LEXUS: ES 350 | BR; RX 350 | BR.

TOYOTA: Hi-Lux | BR; Prius | BR; RAV4 | BR; Hi-Lux [16>].

Assistenza per il mantenimento corsia

AUDI: A4 | BR.

VOLKSWAGEN: Passat | BR.

Centralina sorveglianza anteriore

HONDA: Civic | BR; CR-V | BR; Fit | BR; HR-V | BR.

Controllo distanza

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT; Continental [18>] GTC.

BMW: X1 | BR.

LAMBORGHINI: Urus [18>].

NISSAN: Frontier | BR; Kicks | BR; Sentra | BR; Versa | BR; Frontier [15>]; Navara [15>]; NP300 [15>].

PORSCHE: 911 [12>] (991); Boxster [12>16] (981); Cayenne [10>17] (92A/958); Cayman [13>16] (981); Macan [14>] (95B); Panamera [09>16] (970).

VOLKSWAGEN: Eos | BR; Golf | BR; Jetta | BR; Passat | BR; Polo | BR; Scirocco | BR; T-Cross | BR; Tiguan | BR; Touareg | BR; Virtus | BR.

Controllo distanza 2

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT; Continental [18>] GTC.

VOLKSWAGEN: Touareg | BR.

Regolazione velocità

JEEP: Renegade | BR.

Sistema di visione notturna

BMW: X4 | BR.

ROLLS-ROYCE: Wraith [13>] (RR5).

Telecamera Anteriore

FIAT: Toro | BR.

JEEP: Renegade | BR.

LEXUS: ES 350 | BR; RX 350 | BR.

NISSAN: NV 400 [14>].

PORSCHE: 911 [12>] (991); [12>16] (981); Boxster [17>] (982); Cayenne [10>17] (92A/958); Cayman [13>16] (981); Cayman [17>] (982); Macan [14>] (95B); Panamera [09>16] (970).

RENAULT: Master 3 [14>].

TOYOTA: Corolla | BR; Hi-Lux | BR; Prius | BR; RAV4 | BR; Hi-Lux [16>].

VOLKSWAGEN: Touareg | BR.

Telecamera Multifunzione

AUDI: A1 | BR.

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT; Continental [18>] GTC.

LAMBORGHINI: Urus [18>].

MERCEDES-BENZ: A | BR; B | BR; C | BR; CLA | BR; GLA | BR.

MITSUBISHI: ASX | BR; Outlander | BR.

PORSCHE: Cayenne [18>] (9YA); Macan [14>] (95B).

VOLKSWAGEN: Bora | BR; Eos | BR; Golf | BR; Jetta | BR; Passat | BR; Scirocco | BR; T-Cross | BR; Tiguan | BR; Up! | BR.

e molto altro.

Novità Funzioni Speciali

Mercato Europa

Vediamo di seguito un piccolo estratto di tutte le novità e degli aggiornamenti contenuti nella versione CAR 71.0.0:

Fast Fit

ALFA ROMEO: Giulia [16>] (952), Stelvio [17>] (949).

AUDI: A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA).

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

CHRYSLER: 200 [15>17] (UF), 300/300C, Aspen [07>09] (HG), PT Cruiser [00>10].

CITROËN: C 3 [02>05] (A8), DS3 [10>15] (A55/A56), DS3 [13>15] (A55/A56) Cabrio, DS4 [11>15] (B75), DS5 [11>15] (B81).

DODGE: Charger, Dart [12>16] (PF), Durango, Neon [16>] (PD), RAM.

Gommisti

DODGE: Viper [12>] (ZD) SRT Coupé.

DODGE: Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD), Journey [11>] (JC), RAM 1500 [11>] (DS), RAM 2500 [11>] (DJ), RAM 3500 [11>] (D2) Pick-Up, RAM 3500 [11>] (DD) Cab Chassis, RAM 4000 [11>] (DX) Cab Chassis, RAM 4500/5500 [11>] (DP).

FORD: F150 [14>] (P552).

INFINITI: Q30 [15>] (H15), QX30 [16>] (H15).

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

KIA: Cadenza [17>] (YG), Cerato [13>] (YD), Forte [13>] (YD), Sportage [10>15] (SL).

MASERATI: Levante [16>] (M161), Levante Diesel [16>] (M161), Levante GTS [18>] (M161), Levante S [16>] (M161), Levante Trofeo [18>] (M161).

Programmazione modalità trasporto

DODGE: Viper [12>] (ZD) SRT Coupé.

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX).

DODGE: Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD).

JEEP: Compass [17>] (MP/MX), Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

Rigenerazione filtro particolato

AUDI: A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA).

JEEP: Compass [17>] (MP/MX), Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

SEAT: Ateca [16>] (KH), Leon [12>] (5F1), Leon [12>] (5F5) SC, Leon [14>] (5F8) ST.

SKODA: Karoq [17>] (NU7), Octavia [13>] (5E3), Octavia [13>] (5E5) Kombi.

SSANGYONG: Korando [11>] (C200), Musso [18>] (Q200), Rexton (W) [13>17] (Y290), Rexton [17>] (Y400), Rodius [13>] (A149), Stavic [13>] (A150).

Veicoli elettrici

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), B [19>] (247), C [14>] (205), C [14>] (205) T, E [16>] (213), E [16>] (213) T, GLC [15>] (253), GLC [16>] (253) Coupé, GLE [19>] (167), S [13>] (222) L.

Mercato Nord America

Fast Fit

PORSCHE: Carrera [04>06] (980) GT, Cayenne [18>] (9YA), Panamera [17>] (971).

ALFA ROMEO: Giulia [16>] (952), Stelvio [17>] (949).

AUDI: A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA).

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

CHRYSLER: 200 [15>17] (UF), 300/300C [11>] (LX), Aspen [07>09] (HG), PT Cruiser [00>10].

DODGE: Charger, Dart [12>16] (PF), Durango, Neon [16>] (PD), RAM.

FIAT: 500L [12>] (330), 500L [13>] (334) Living, 500X [15>] (334).

Gommisti

DODGE: Viper [12>] (ZD) SRT Coupé.

PORSCHE: Carrera [04>06] (980) GT.

AUDI: A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan.

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX).

DODGE: Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD), Journey [11>] (JC), RAM 1500 [11>] (DS), RAM 2500 [11>] (DJ), RAM 3500 [11>] (D2) Pick-Up, RAM 3500 [11>] (DD) Cab Chassis, RAM 4000 [11>] (DX) Cab Chassis, RAM 4500/5500 [11>] (DP).

FORD: F150 [14>] (P552).

HYUNDAI: Elantra [11>15] (MD/UD) Sedan, Elantra [13>15] (JK) Coupé, Ioniq [17>] (AE) EV, Ioniq [17>] (AE) Plug-in Hybrid, Kona [18>] (OS) EV, Kona [19>] (OS) Hybrid.

INFINITI: Q30 [15>] (H15), QX30 [16>] (H15).

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

Programmazione modalità trasporto

DODGE: Viper [12>] (ZD) SRT Coupé.

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX).

DODGE: Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD).

JEEP: Compass [17>] (MP/MX), Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

TPMS

DODGE: Viper [12>] (ZD) SRT Coupé.

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX).

DODGE: Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD).

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

Veicoli elettrici

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), B [19>] (247), C [14>] (205), C [14>] (205) T, E [16>] (213), E [16>] (213) T, GLC [15>] (253), GLC [16>] (253) Coupé, GLE [19>] (167), S [13>] (222) L.

Mercato Brasile

Fast Fit

ALFA ROMEO: Giulia [16>] (952), Stelvio [17>] (949).

AUDI: A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA).

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

CHRYSLER: 200 [15>17] (UF), 300/300C, Aspen [07>09] (HG), PT Cruiser [00>10].

CITROËN: C 3 [02>05] (A8), DS3 [10>15] (A55/A56), DS3 [13>15] (A55/A56) Cabrio, DS4 [11>15] (B75), DS5 [11>15] (B81).

DODGE: Charger, Dart [12>16] (PF), Durango, Neon [16>] (PD), RAM.

FIAT: 500L [12>] (330), 500L [13>] (334) Living, 500X [15>] (334), Egea [15>] (356), Tipo [15>] (356).

JEEP: Cherokee [14>] (KL), Compass [17>] (MP/MX), Grand, Renegade [14>] (BU).

KIA: Cadenza, Cadenza [17>] (YG), Cerato, Forte, Sorento III [15>] (UM), Sportage.

MASERATI: Levante [16>] (M161), Levante Diesel [16>] (M161), Levante GTS [18>] (M161), Levante S [16>] (M161), Levante Trofeo [18>] (M161).

PORSCHE: Cayenne [18>] (9YA).

RENAULT: Clio V [19>], Laguna III [07>15] (X91/BT), Laguna III [07>15] (X91/KT) Grandtour, Laguna III [08>15] (X91/DT) Coupé.

SEAT: Ateca [16>] (KH), Leon [12>] (5F1), Leon [12>] (5F5) SC, Leon [14>] (5F8) ST.

SKODA: Karoq [17>] (NU7), Octavia [13>] (5E3), Octavia [13>] (5E5) Kombi.

Gommisti

DODGE: Viper [12>] (ZD) SRT Coupé.

AUDI: A3 [03>13] (8P1), A3 [03>13] (8PA) Sportback, A3 [08>14] (8P7) Cabrio, RS3 [11>14] (8PA) Sportback, S3 [06>13] (8P1), S3 [06>13] (8PA) Sportback.

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX).

DODGE: Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD), Journey [11>] (JC), RAM 1500 [11>] (DS), RAM 2500 [11>] (DJ), RAM 3500 [11>] (D2) Pick-Up, RAM 3500

[11>] (DD) Cab Chassis, RAM 4000 [11>] (DX) Cab Chassis, RAM 4500/5500 [11>] (DP).

Programmazione modalità trasporto

DODGE: Viper [12>] (ZD) SRT Coupé.

CHRYSLER: 300/300C [11>] (LX).

DODGE: Charger [11>] (LD), Durango [11>] (WD).

JEEP: Compass [17>] (MP/MX), Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

Rigenerazione filtro particolato

AUDI: A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA).

JEEP: Compass [17>] (MP/MX), Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

SEAT: Ateca [16>] (KH), Leon [12>] (5F1), Leon [12>] (5F5) SC, Leon [14>] (5F8) ST.

SKODA: Karoq [17>] (NU7), Octavia [13>] (5E3), Octavia [13>] (5E5) Kombi.

SSANGYONG: Korando [11>] (C200), Musso [18>] (Q200), Rexton (W) [13>17] (Y290), Rexton [17>] (Y400), Rodius [13>] (A149), Stavic [13>] (A150).

Sostituzione Batteria

CITROËN: C 3 [02>05] (A8), DS3 [10>15] (A55/A56), DS3 [13>15] (A55/A56) Cabrio, DS4 [11>15] (B75), DS5 [11>15] (B81).

DS: DS3 [15>] (A55/A56), DS3 [15>] (A55/A56) Cabrio, DS4 [15>18] (B75), DS5 [15>18] (B81), DS7 Crossback [18>] (X74).

PEUGEOT: 2008 [13>] (A9), 208 [12>19] (A9), 3008 [09>16] (T84), 3008 [16>] (P84), 308 [13>] (T9), 308 [14>] (T9) Station Wagon, 5008 [09>17] (T87), 5008 [17>] (P87), 508 [11>18] (W2), 508 [11>18] (W2) Break.

Veicoli elettrici

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), B [19>] (247), C [14>] (205), C [14>] (205) T, E [16>] (213), E [16>] (213) T, GLC [15>] (253), GLC [16>] (253) Coupé, GLE [19>] (167), S [13>] (222) L.

Mercato India

Assistenza al parcheggio

TOYOTA: Pixis Epoch [11>17], Pixis Epoch [17>], Pixis Joy [16>], Pixis Mega [15>], Pixis Space [11>17].

Assistenza alla guida

BUGATTI: Chiron [16>].

AUDI: A3 [03>13] (8P1), A3 [03>13] (8PA) Sportback, A3 [08>14] (8P7) Cabrio, A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA), RS3 [11>14] (8PA) Sportback, S3 [06>13] (8P1), S3 [06>13] (8PA) Sportback.

JAGUAR: F-Pace [16>17] (X761), XE [15>17] (X760) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan S, XF [09>15] (X250) Sedan R, XF [12>15] (X250) Sportbrake, XF [12>15] (X250) Sportbrake S, XF [13>15] (X250) Sedan R-S, XF [13>15] (X250) Sportbrake R-S, XF [15>17] (X260) Sedan, XF [15>17] (X260) Sedan S, XF [17>17] (X260) Sportbrake, XF [17>17] (X260) Sportbrake S, XJ [10>] (X351) Sedan, XJ [13>] (X351) Sedan R, XK [06>14] (X150) Cabrio, XK [06>14] (X150) Cabrio R, XK [06>14] (X150) Coupé, XK [06>14] (X150) Coupé R.

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

KIA: Morning [17>] (JA), Picanto [17>] (JA).

LAND ROVER: Discovery IV [09>16] (L319), Discovery Sport [15>] (L550), Range Rover Evoque [11>19] (L538), Range Rover III [09>12] (L322) Facelift, Range Rover IV [13>16] (L405), Range Rover Sport I [09>13] (L320) Facelift, Range Rover Sport II [14>16] (L494).

RENAULT: Clio V [19>], Twingo III [14>] (X07/BC).

SKODA: Karoq [17>] (NU7), Octavia [13>] (5E3), Octavia [13>] (5E5) Kombi, Superb B6 [08>15] (3T4), Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi.

TOYOTA: Pixis Epoch [11>17], Pixis Epoch [17>], Pixis Joy [16>], Pixis Mega [15>], Pixis Space [11>17].

VOLKSWAGEN: Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1/5C2), Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7/5C8) Cabriolet, Bora [06>13] (1K2), Golf V [03>08] (1K1), Golf V [04>10] (1K5) Variant, Golf VI [08>13] (5K1), Golf VI [09>13] (AJ5) Variant, Golf VI [09>14] (521) Plus, Golf VI [11>15] (517) Cabriolet, Golf VII [12>] (5G1), Golf VII [14>] (BA5) Variant, Golf VII [15>

(AM1) Sportsvan, Jetta [05>10] (1K2), Jetta [05>11] (1K6), Jetta [10>14] (AJ) SportWagen, Jetta [10>18] (162), Passat B7 [10>14] (362), Passat B7 [10>14] (365) Variant, Passat B7 [12>] NMS (A3/A4), Touran [10>15] (1T3) Facelift, Touran [15>] (5T), Vento [05>10] (1K2), Vento [10>] (162).

Calibrazione telecamera/radar

JAGUAR: F-Pace [16>17] (X761), XE [15>17] (X760) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan, XF [08>15] (X250) Sedan S, XF [09>15] (X250) Sedan R, XF [12>15] (X250) Sportbrake, XF [12>15] (X250) Sportbrake S, XF [13>15] (X250) Sedan R-S, XF [13>15] (X250) Sportbrake R-S, XF [15>17] (X260) Sedan, XF [15>17] (X260) Sedan S, XF [17>17] (X260) Sportbrake, XF [17>17] (X260) Sportbrake S, XJ [10>] (X351) Sedan, XJ [13>] (X351) Sedan R, XK [06>14] (X150) Cabrio, XK [06>14] (X150) Cabrio R, XK [06>14] (X150) Coupé, XK [06>14] (X150) Coupé R.

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

KIA: Morning [17>] (JA), Picanto [17>] (JA).

LAND ROVER: Discovery IV [09>16] (L319), Discovery Sport [15>] (L550), Range Rover Evoque [11>19] (L538), Range Rover III [09>12] (L322) Facelift, Range Rover IV [13>16] (L405), Range Rover Sport I [09>13] (L320) Facelift, Range Rover Sport II [14>16] (L494).

TOYOTA: Pixis Epoch [11>17], Pixis Epoch [17>], Pixis Joy [16>], Pixis Mega [15>], Pixis Space [11>17].

Cambio Lingua

BUGATTI: Chiron [16>].

Fast Fit

BUGATTI: Chiron [16>].

AUDI: A3 [03>13] (8P1), A3 [03>13] (8PA) Sportback, A3 [08>14] (8P7) Cabrio, A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA), RS3 [11>14] (8PA) Sportback, S3 [06>13] (8P1), S3 [06>13] (8PA) Sportback.

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

FIAT: 500L [12>] (330), 500L [13>] (334) Living, 500X

[15>] (334), Egea [15>] (356), Tipo [15>] (356).

FORD: F150 [14>] (P552).

HYUNDAI: Elantra [11>15] (MD/UD) Sedan, Elantra [13>15] (JK) Coupé, Ioniq [17>] (AE) EV, Ioniq [17>] (AE) Plug-in Hybrid, ix35/Tucson [09>15] (EL/LM), Kona [18>] (OS) EV, Kona [19>] (OS) Hybrid.

JEEP: Cherokee [14>] (KL), Compass [17>] (MP/MX), Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift, Renegade [14>] (BU).

KIA: Cadenza [17>] (YG), Cerato [13>] (YD), Forte [13>] (YD), Sorento III [15>] (UM), Sportage [10>15] (SL).

MASERATI: Levante [16>] (M161), Levante Diesel [16>] (M161), Levante GTS [18>] (M161), Levante S [16>] (M161), Levante Trofeo [18>] (M161).

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), A [18>] (177) Sedan, B [19>] (247), C [14>] (205), C [14>] (205) L, C [14>] (205) T, C [15>] (205) Coupé, C [16>] (205) Cabrio, CLA [19>] (118), CLA [19>] (118) Shooting Brake, GLB [19>] (247), GLC [15>] (253), GLC [16>] (253) Coupé, GLC [18>] (253) L, GLE [19>] (167), GLS [19>] (167).

PORSCHE: Cayenne [18>] (9YA).

RENAULT: Clio V [19>], Laguna III [07>15] (X91/BT), Laguna III [07>15] (X91/KT) Grandtour, Laguna III [08>15] (X91/DT) Coupé, Twingo III [14>] (X07/BC).

SKODA: Karoq [17>] (NU7), Octavia [13>] (5E3), Octavia [13>] (5E5) Kombi, Superb B6 [08>15] (3T4), Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi.

SSANGYONG: Korando [11>] (C200), Musso [18>] (Q200), Rexton (W) [13>17] (Y290), Rexton [17>] (Y400), Rodius [13>] (A149), Stavic [13>] (A150).

TATA: Indica Vista [08>18], Indigo Manza [09>18].

VOLKSWAGEN: Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1/5C2), Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7/5C8) Cabriolet, Bora [06>13] (1K2), Golf V [03>08] (1K1), Golf V [04>10] (1K5) Variant, Golf VI [08>13] (5K1), Golf VI [09>13] (AJ5) Variant, Golf VI [09>14] (521) Plus, Golf VI [11>15] (517) Cabriolet, Golf VII [12>] (5G1), Golf VII [14>] (BA5) Variant, Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan, Jetta [05>10] (1K2), Jetta [05>11] (1K6), Jetta [10>14] (AJ) SportWagen, Jetta [10>18] (162), Passat B7 [10>14] (362), Passat B7 [10>14] (365) Variant, Passat B7 [12>] NMS (A3/A4), Touran [10>15] (1T3) Facelift, Touran [15>] (5T), Vento

[05>10] (1K2), Vento [10>] (162).

Gommisti

AUDI: A3 [03>13] (8P1), A3 [03>13] (8PA) Sportback, A3 [08>14] (8P7) Cabrio, A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA), RS3 [11>14] (8PA) Sportback, S3 [06>13] (8P1), S3 [06>13] (8PA) Sportback.

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

FORD: F150 [14>] (P552).

HYUNDAI: Elantra [11>15] (MD/UD) Sedan, Elantra [13>15] (JK) Coupé, Ioniq [17>] (AE) EV, Ioniq [17>] (AE) Plug-in Hybrid, ix35/Tucson [09>15] (EL/LM), Kona [18>] (OS) EV, Kona [19>] (OS) Hybrid.

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

KIA: Cadenza [17>] (YG), Cerato [13>] (YD), Forte [13>] (YD), Sportage [10>15] (SL).

MASERATI: Levante [16>] (M161), Levante Diesel [16>] (M161), Levante GTS [18>] (M161), Levante S [16>] (M161), Levante Trofeo [18>] (M161).

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), A [18>] (177) Sedan, B [19>] (247), C [14>] (205), C [14>] (205) L, C [14>] (205) T, C [15>] (205) Coupé, C [16>] (205) Cabrio, CLA [19>] (118), CLA [19>] (118) Shooting Brake, GLB [19>] (247), GLC [15>] (253), GLC [16>] (253) Coupé, GLC [18>] (253) L, GLE [19>] (167), GLS [19>] (167).

RENAULT: Clio V [19>], Laguna III [07>15] (X91/BT), Laguna III [07>15] (X91/KT) Grandtour, Laguna III [08>15] (X91/DT) Coupé.

SKODA: Karoq [17>] (NU7), Octavia [13>] (5E3), Octavia [13>] (5E5) Kombi, Superb B6 [08>15] (3T4), Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi.

TATA: Indica Vista [08>18], Indigo Manza [09>18].

VOLKSWAGEN: Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1/5C2), Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7/5C8) Cabriolet, Bora [06>13] (1K2), Golf V [03>08] (1K1), Golf V [04>10] (1K5) Variant, Golf VI [08>13] (5K1), Golf VI [09>13] (AJ5) Variant, Golf VI [09>14] (521) Plus, Golf VI [11>15] (517) Cabriolet, Golf VII [12>] (5G1), Golf VII [14>] (BA5) Variant, Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan, Jetta [05>10] (1K2), Jetta [05>11] (1K6), Jetta [10>14] (AJ) SportWagen, Jetta [10>18] (162), Passat B7 [10>14] (362), Passat B7 [10>14]

(365) Variant, Passat B7 [12>] NMS (A3/A4), Touran [10>15] (1T3) Facelift, Touran [15>] (5T), Vento [05>10] (1K2), Vento [10>] (162).

Pneumatici

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

HYUNDAI: Elantra [11>15] (MD/UD) Sedan, Elantra [13>15] (JK) Coupé, ix35/Tucson [09>15] (EL/LM).

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

KIA: Cerato [13>] (YD), Forte [13>] (YD), Sportage [10>15] (SL).

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), A [18>] (177) Sedan, B [19>] (247), CLA [19>] (118), CLA [19>] (118) Shooting Brake, GLB [19>] (247), GLE [19>] (167), GLS [19>] (167).

Programmazione modalità trasporto

BUGATTI: Chiron [16>].

JEEP: Compass [17>] (MP/MX), Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

Rigenerazione filtro particolato

AUDI: A3 [12>] (8V1), A3 [12>] (8VA) Sportback, A3 [14>] (8VS) Sedan, Q2 [16>] (GA).

JEEP: Compass [17>] (MP/MX).

SKODA: Karoq [17>] (NU7), Octavia [13>] (5E3), Octavia [13>] (5E5) Kombi.

SSANGYONG: Korando [11>] (C200), Musso [18>] (Q200), Rexton (W) [13>17] (Y290), Rexton [17>] (Y400), Rodius [13>] (A149), Stavic [13>] (A150).

VOLKSWAGEN: Golf VII [12>] (5G1), Golf VII [14>] (BA5) Variant, Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan, Touran [15>] (5T).

Sostituzione Pastiglie Freni

FORD: F150 [14>] (P552).

HYUNDAI: Kona [18>] (OS) EV, Kona [19>] (OS) Hybrid.

KIA: Cadenza [17>] (YG).

MASERATI: Levante [16>] (M161), Levante Diesel [16>] (M161), Levante GTS [18>] (M161), Levante S [16>] (M161), Levante Trofeo [18>] (M161).

RENAULT: Clio V [19>].

TPMS

CHEVROLET: Aveo II [06>] (T250) Sedan, Aveo II [08>] (T250) Hatchback.

HYUNDAI: Elantra [11>15] (MD/UD) Sedan, Elantra [13>15] (JK) Coupé, ix35/Tucson [09>15] (EL/LM).

JEEP: Grand Cherokee [13>] (WK2) Facelift.

KIA: Cerato [13>] (YD), Forte [13>] (YD), Sportage [10>15] (SL).

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), A [18>] (177) Sedan, B [19>] (247), CLA [19>] (118), CLA [19>] (118) Shooting Brake, GLB [19>] (247), GLE [19>] (167), GLS [19>] (167).

RENAULT: Clio V [19>].

Veicoli elettrici

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177), B [19>] (247), C [14>] (205), C [14>] (205) T, E [16>] (213), E [16>] (213) T, GLC [15>] (253), GLC [16>] (253) Coupé, GLE [19>] (167), S [13>] (222) L.

Novità DASHBOARD

Mercato Europa

ABS

BENTLEY: Bentayga [15>], Bentayga [16>] Diesel.

BMW: 7 [92>02] (E38).

HYUNDAI: i10 [13>] (IA).

LAMBORGHINI: Urus [18>].

MITSUBISHI: ASX [10>] (GA), Challenger [08>15] (KG/KH), Delica D:5 [07>] (CV), Galant Fortis [07>17] (CY/CZ), Galant Fortis [09>17] (CX) Sportback, L 200 [05>15] (KA/KB/KC/KD), Lancer [07>17] (CY) Hatchback, Lancer [07>17] (CY/CZ), Lancer [08>17] (CX) Sportback, Montero Sport [08>15] (KG/KH), Nativa [08>15] (KG/KH).

OPEL: Crossland X [17>], Grandland X [17>].

SCION: iA [15>16] (P5).

TOYOTA: Yaris R/iA [15>] (P5) Sedan.

UAZ: Patriot [17>] Facelift.

VOLKSWAGEN: Touareg [18>] (CR7).

Climatizzatore

AUDI: R8 [07>15] (423) Coupé, R8 [09>15] (429) Spyder, R8 [11>15] (422) GT Coupé, R8 [12>15] (427) GT Spyder.

MERCEDES-BENZ: A [12>18] (176), B [11>19] (246), CLA [13>19] (117), CLA [15>19] (117) Shooting Brake, E [16>] (213), GL [06>12] (164), GLA [13>] (156), ML [05>11] (164), R [06>13] (251), R [06>13] (251) L.




Iniezione Diesel



VOLVO: S90 II [16>], V60 II [18>], V90 II [16>], V90 II [17>] Cross Country, XC40 [17>], XC60 II [17>], XC90 II [15>].

Strumentazione

FIAT: Panda [12>] (319), Panda [14>] (319) Cross.

SMART: Fortwo [04>06] (450) Cabrio, Fortwo [04>06] (450) Coupé, Smart [98>04] (450) Coupé, Smart [99>04] (450) Cabrio.





Mercato Nord America

ABS

AUDI: A4 [15>] (8W2), A4 [15>] (8W5) Avant, A4 [16>] (8WH) Avant Allroad, A5 [16>] (F53) Coupé, A5 [16>] (F57) Cabrio, A5 [16>] (F5A) Sportback, A6 [18>] (4A2), A6 [18>] (4A5) Avant, A7 [18>] (4KA) Sportback, A8 [18>] (4N2), A8 [18>] (4N8) L, Q5 [17>] (FY), Q7 [15>] (4MB), Q8 [18>] (4MN), RS4 [17>] (8W5) Avant, RS5 [17>] (F53) Coupé, S4 [16>] (8W2), S4 [16>] (8W5) Avant, S5 [16>] (F53) Coupé, S5 [16>] (F57) Cabrio, S5 [16>] (F5A) Sportback, S7 [19>] (4KA) Sportback, SQ5 [17>] (FY), SQ7 [16>] (4MB).

BENTLEY: Bentayga [15>], Bentayga [16>] Diesel.

BMW: 7 [92>02] (E38).

LAMBORGHINI: Urus [18>].

MITSUBISHI: Lancer [07>17] (CY) Hatchback, Lancer [07>17] (CY/CZ), Lancer [08>17] (CX) Sportback, Montero Sport [08>15] (KG/KH), Outlander [07>14] (CW), Outlander Sport [11>] (GA), RVR [10>] (GA), Triton [05>15] (KA/KB/KC/KD).

SCION: iA [15>16] (P5).

TOYOTA: Yaris R/iA [15>] (P5) Sedan.

VOLKSWAGEN: Touareg [18>] (CR7).

Cambio automatico

VOLVO: C30 [06>13], C70 II [06>13] Cabrio, S40 [04>12] Facelift, V50 [04>12].

Climatizzatore

AUDI: R8 [07>15] (423) Coupé, R8 [09>15] (429) Spyder, R8 [11>15] (422) GT Coupé, R8 [12>15] (427) GT Spyder.

MERCEDES-BENZ: A [12>18] (176), B [11>19] (246), CLA [13>19] (117), CLA [15>19] (117) Shooting Brake, E [16>] (213), GL [06>12] (164), GLA [13>] (156), ML [05>11] (164), R [06>13] (251), R [06>13] (251) L.

Iniezione Diesel

VOLVO: S90 II [16>], V60 II [18>], V90 II [16>], V90 II [17>] Cross Country, XC40 [17>], XC60 II [17>], XC90 II [15>].

Strumentazione

SMART: Fortwo [04>06] (450) Cabrio, Fortwo [04>06] (450) Coupé, Smart [98>04] (450) Coupé, Smart [99>04] (450) Cabrio.

AVVERTENZA IDC4 POCKET

Gli strumenti **AXONE Pad**, **AXONE Palmtop**, **AXONE Direct** e **AXONE Smart** presentano delle **limitazioni hardware** che, sebbene TEXA cerchi in ogni modo di superare, li rendono non in grado di lavorare con le sempre più complesse centraline e moderne tecnologie presenti nei veicoli. Per questo motivo a partire **dal 1° gennaio 2020 questi strumenti non saranno più aggiornabili.**

Vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore TEXA di fiducia per ricevere informazioni su tutte le possibilità che TEXA offre per passare agevolmente ad uno strumento di nuova generazione.

Aggiornamento copertura marche - Versione 71

CAR	GONOW	MINI	SUPERCAR	GREAT WALL
ABARTH	GREAT WALL	MITSUBISHI	ALFA ROMEO	HYUNDAI
ACURA	HOLDEN	NISSAN	ASTON MARTIN	ISUZU
ALFA ROMEO	HONDA	OPEL	BENTLEY	IVECO
ASTON MARTIN	HUMMER	PERODUA	BUGATTI	KIA
AUDI	HYUNDAI	PEUGEOT	CHEVROLET	LAND ROVER
AUTOBIANCHI	IKCO	PLYMOUTH	DODGE	LDV
BMW	INFINITI	PORSCHE	FORD	MAHINDRA
BRILLIANCE	INNOCENTI	RENAULT	LAMBORGHINI	MAN
BUICK	ISUZU	RENAULT SAMSUNG	McLAREN	MAZDA
BYD	JAC MOTORS	ROVER	PORSCHE	MERCEDES-BENZ
CADILLAC	JAGUAR	SAAB	ROLLS-ROYCE	MERCEDES-BENZ
CHANGAN	JEEP	SCION	FERRARI	(LATAM / ASIA PACIFIC)
CHERY	KATAY	SEAT	MASERATI	mitsubishi
CHEVROLET	KIA	SKODA	MORGAN	NISSAN
CHRYSLER	LADA	SMART	PAGANI	OPEL
CITROEN	LANCIA	SPERANZA	VEICOLI COMMERCIALI	PEUGEOT
DACIA	LAND ROVER	SSANGYONG	LEGGERI	PIAGGIO
DAEWOO	LEXUS	SUBARU	AGRALE	RENAULT
DAIHATSU	LIFAN	SUZUKI	CHEVROLET	SKODA
DODGE	LINCOLN	TATA	CITROEN	SOLLERS FIAT
DR	LOTUS	TOYOTA	DACIA	SSANGYONG
DS	MAHINDRA	UAZ	DAIHATSU	SUZUKI
FAW	MARUTI	VAZ	DFSK	TATA
FIAT	MAYBACH	VOLKSWAGEN	FIAT	TOYOTA
FORD	MAZDA	VOLVO	FORD	VICTORIA GIOTTI
GAZ	MERCEDES-BENZ	WULING	GAZ	VOLKSWAGEN
GENESIS	MERCURY FORD		GMC	
GMC	MG			

LEGENDA

 Marche che presentano aggiornamenti in questa versione

 Marche che non presentano aggiornamenti in questa versione



facebook.com/texacom



instagram.com/texacom



twitter.com/texacom



linkedin.com/company/texa



youtube.com/texacom



plus.google.com/+TEXAcom

Verifica la grande copertura offerta da TEXA:

www.texa.com/coverage

Compatibilità e specifiche minime di sistema di IDC5:

www.texa.com/system

AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di informare il lettore sulla potenziale idoneità dei prodotti TEXA qui menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche, modelli e sistemi elettronici contenuti nel presente documento devono intendersi come puramente indicativi, in quanto i prodotti e software TEXA – essendo soggetti a continui sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli e sistemi elettronici di ciascuna di tali case costruttrici. Pertanto, prima dell'acquisto, TEXA suggerisce di verificare, sempre, la "Lista copertura diagnosi" del prodotto e/o software presso i Rivenditori autorizzati TEXA. **Le immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di facilitare l'individuazione della categoria di veicolo (auto, camion, moto ecc.) cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato.** Dati, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.

BLUETOOTH è un marchio di proprietà Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. con licenza per TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.

11/2019 - Italiano



TEXA S.p.A.

Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =